

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Черномортрансгаз»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтедобывающее управление					
<i>Руководство</i>					
<i>Аппарат при руководстве</i>					
<i>Группа геологии, исследования скважин и разработки месторождений</i>					
1299. Мастер по исследованию скважин	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Производственно-технологическая служба</i>					
<i>Нефтяной промысел</i>					
1302. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1303. Инженер 2 категории	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1304. Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1305А(1305-1А). Оператор по добыче нефти и газа 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1306. Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1307. Оператор товарный 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1308. Оператор товарный 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Установка комплексной подготовки газа «Багерово»</i>					
<i>Участок по ремонту скважин</i>					
1313. Мастер по ремонту скважин (капитальному, подземному)	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
1314. Бурильщик капитального ремонта скважин 6 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени кон-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ные режимы труда и отдыха	такта с вредными веществами			
1315. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 5 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1316. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1317. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
1318. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
<i>Механоремонтная служба</i>					
1321. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ (термозащитную спецодежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1322. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ (термозащитную спецодежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
1323. Токарь 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1324. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1325А(1325-1А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба энергоснабжения</i>					
1337А(1337-1А; 1337-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Служба автоматизации и метрологии</i>					
1339. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
1340. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
1341. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Служба материально-технического снабжения и комплектации</i>					
<i>Учетно-контрольная группа</i>					

Дата составления: 30.07.2025